



---

**GMINA OSIECK**

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: [ugosieck@gminaosieck.pl](mailto:ugosieck@gminaosieck.pl)Osieck, dnia 20.08.2021r.

---

ZP. 271.8.2021

**Do wszystkich oferentów**

W związku z kolejnymi pytaniami od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami i dokonuje wyjaśnień.

**Pytanie:**

- 1) Dla potwierdzenia odpowiedniej jakości nawierzchni sportowej, Zamawiający będzie wymagał posiadania przez linoleum grubości 4 mm co najmniej jednego certyfikatu międzynarodowej federacji sportowej np. IHF?

**Odpowiedź:**

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać: - Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904 - Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1 - Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta.

Wykładzina: musi mieć: atest higieniczny, potwierdzenie zgodności podłogi z normą EN 14904, oraz co najmniej jeden certyfikat federacji sportowej IHF, FIVB, FIBA.

2) Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 18.08.2021r., pomimo początkowego wyboru wykładziny z PCV o grubości minimum 7 mm (zgodnie z dokumentem Projektu Architektoniczno-Budowlanego pkt. 4.3.1), Zamawiający dopuszcza wykładzinę z naturalnego linoleum o grubości 4mm. Niestety, ale wykładzina, którą Zamawiający dopuścił nie posiada fabrycznego zabezpieczenia powierzchni (bez względu, którego producenta będzie to produkt) a co za tym idzie, bezzwłocznie po montażu należy taką wykładzinę zabezpieczyć odpowiednimi środkami – dwuskładnikową powłoką poliuretanową, powłoka ta nigdy nie osiągnie takiej wytrzymałości jak powłoka nakładana w fabryce i będzie zużywać się znacznie szybciej a co za tym idzie naraża zamawiającego jak i w późniejszym okresie użytkownika na dodatkowe i niepotrzebne koszty konserwacji. W związku z powyższym czy zamawiający dopuszcza wykładzinę również z naturalnego linoleum jednak o grubości 3.2 mm, która jest już fabrycznie zabezpieczona wytrzymałą powłoką, przy zachowaniu wymaganych parametrów całej konstrukcji (przy konstrukcji drewnianej różnic grubości 0.8 mm pomiędzy wykładzinami nie będzie miała absolutnie żadnego znaczenia dla użytkownika)? Jeśli Zamawiający podtrzymuje również możliwość zastosowania wykładziny z naturalnego linoleum o grubości 4.0mm, proszę aby w zakresie prac został uwzględniony zapis aby Wykonawca po montażu owej wykładziny, dokonał niezbędnego i wymaganego przez producenta wykładziny zabezpieczenia powierzchni. Niezabezpieczona wykładzina nie pozwala na jej użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy linoleum 4 mm i 3,2 mm. Zastrzegamy aby Wykonawca przestrzegał pełnych zaleceń producenta przy wykonywaniu podłogi, nawet w przypadku gdy Zamawiający nie ujął jakiegoś z tych elementów w przedmiarze.

3) Proszę zamawiającego o wyjaśnienie poz. 12 i 13 z przedmiaru robót, które mówią o naprawach podkładu betonowego. Pozycja 13 posiada oznaczenie w j.m. – miejsc. – czy oznacza to że Zamawiający wymaga napraw miejscowych o powierzchni 14,29 m<sup>2</sup> lub że ma zostać wylana nowa szlichta na całej powierzchni posadzki w ilości 14.29 m<sup>3</sup>? Dodatkowo nie ma żadnej wzmianki o naprawach posadzki, ani technologii w jakiej ma ona zostać wykonana w projekcie architektoniczno-budowlanym czy specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zakładał remont konstrukcji miejscowo. Ponieważ w chwili obecnej nie mamy żadnej wiedzy co jest przyczyną niestabilności podłogi w hali sportowej założyliśmy, że mogą dziać się pod podłogą różne rzeczy. W przedmiarze pojawiła się pozycja dotycząca uzupełnienia braków szlichty na wypadek wykonania takiej pracy. Jest to informacja dla Wykonawcy, że może być konieczne uzupełnienie poziomu szlichty. Nie planowaliśmy wylewać szlichty na całej powierzchni hali.